



1. Podane wymiary należy każdorazowo sprawdzać na budowie.
2. Przed przystąpieniem do robót remontowych, należy każdorazowo mierzyć dany element.
3. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego, elementów konstrukcyjnych więźby dachowej na etapie wykonywania robót (rozbiórki pokrycia ceramicznego lub papowego) należy skontaktować się z projektantem - dokonać opinii technicznej i zlecić wykonanie wymaganej dokumentacji branży konstrukcyjnej.

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :		Podpis :		A <i>rchitektura</i> W <i>nętrza</i> T <i>erPHowscy</i>		kom.: 0 661-241-180 e-mail: aw@ogz.pl NIP- 692-225-90-11 REGON 020348911 ARCADIA-INACAD Professional 2008 PL Nr E.: ID nr 133811	
Opracował :		41/08/DOIA		:		:		:		Inwestor : Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodanowie ul. Głogowska 14 59-140 Chodanów	
mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)				:		:		:		Obiekt : Budynek Miejskany Wielorodzinny ul. II Armii Wojska Polskiego 46 59-140 Chodanów dz. nr 182/1 obr.2 m.Chodanów	
Branża : ARCHITEKTURA		Rysunek :		Data :		Stadium :					
Skala : 1:100		INWENTARYZACJA WIĘZBA DACHOWA - WG ZAKRESU		11.2010		INWENT.		A-6			