





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ W CHOJANOWIE PRZY ULICY WESOŁEJ 16


WSZYSTKIE OKNA PIĘCIOKOLOROWE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U=1,1$


1. 


37 sztuk
w tym 7 sztuk ze wzmocnioną szybą P2,
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
2. 


80 sztuk
w tym 14 sztuk ze wzmocnioną szybą P2,
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
3. 


1 sztuka
okno białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
4. 


2 sztuki
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
5. 


23 sztuki
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
6. 


4 sztuki
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
7. 


10 sztuk
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
8. 


24 sztuki
w tym 5 sztuk ze wzmocnioną szybą P2,
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
9. 


3 sztuki
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
10. 


3 sztuki
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
11. 


3 sztuki
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
12. 


36 sztuk
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
13. 

1 sztuka
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
14. 

8 sztuk
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
15. 

1 sztuka
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
16. 

1 sztuka
okna białe pięciokolorowe,
 $U=1,1$
17. 

12 sztuk
włotna wewnętrzna biała
(szklenki)
18. 

3 sztuki
drzwi zewnętrzne pełne brązowe